

Особенности реставрации и ремонта задней балки на автомобилях Citroen/Peugeot:

Регламентированная замена подшипников задней балки составляет каждые 60 тыс.км. пробега автомобиля.

Как понять, что пришло время обратить внимание на заднюю балку:

Появились посторонние звуки в области задних колес такие, как поскрипывание, звонкий металлический звук при раскачивании автомобиля и т.д.

Если вовремя не обратить на это внимание и не заменить вовремя подшипники и игольчатые пальцы, то стоимость ремонта увеличится в разы.

Все зависит от правильной диагностики. Наши специалисты могут Вам помочь в этом.

Модели автомобилей:

- CITROEN BERLINGO
- CITROEN XSARA PICASSO
- CITROEN XSARA
- CITROEN C5
- PEUGEOT PARTNER
- PEUGEOT 206
- PEUGEOT 306

Стоимость работ:

- Диагностика ходовой части авто = 100,00грн.
- Замена подшипников задней балки = 940,00грн.
- Замена передн. Подушек = от 380,00грн.
- Замена задн. Подушек = от 300.00грн.
- Снятие/установка задней балки = 350,00грн.

Обращайтесь по телефону к нашим менеджерам:

044 223-63-69; 067 966-83-29; 099 606-34-04

Будем рады Вам помочь!